

Honda インターナビシステム 対応一覧

2011.7.22現在

(プログレッシブコマンダータイプ(1))

※2011年6月以前、お買い上げ品に対応(製造番号:HE ■■■■A□□□□□□)

■対応車種

- エリシオン(04/5~)
- エリシオン・プレステージ(07/1~)
- エディックス(04/7 ~09/8)
- オデッセイ(03/10~08/9)

<凡例>

- :対応
- ×:非対応
- :非対応(機能無)
- /:未確認

■対応携帯電話

シリーズ	機種	FOMAアダプタモード				Bluetoothアダプタモード			
		データ通信		ハンズフリー	電話帳転送	データ通信		ハンズフリー	電話帳転送
		mopera	mopera U			mopera	mopera U		
Dシリーズ	D705i	●	●	●*2	●*1	-	-	-	-
	D705iμ	●	●	●*2	●*1	-	-	-	-
	D905i	●	●	●	●*1	-	-	-	-
Fシリーズ	F-01A	●	●	●	●*1	●	×	●	●
	F-01B	●	●	●	●*1	●	×	●	●
	F-01C	●	●	●	●	●	×	●	×
	F-02A	●	●	●	●*1	-	-	-	-
	F-02B	●	●	●	●*1	-	-	-	-
	F-02C	●	●	●	●*1	●	×	●	×
	F-03A	●	●	●	●*1	●	×	●	●
	F-03B	●	●	●	●*1	●	×	●	●
	F-03C	●	●	●	●*1	●	×	●	×
	F-04A	●	●	●	●*1	-	-	-	-
	F-04B	●	●	●	●*1	●	×	●	●
	F-04C	/	/	/	/	/	/	/	/
	F-06B	●	●	●	●*1	●	×	●	●
	F-07A	●	●	●	●*1	-	-	-	-
	F-07B	●	●	●	●*1	●	×	●	●
	F-08A	●	●	●	●*1	-	-	-	-
	F-08B	●	●	●	●*1	-	-	-	-
	F-09A	●	●	●	●*1	●	×	●	●
	F-09B (らくらくホン7)	●	●	●	●*1	-	-	-	-
	F-10A	●	●	●	●*1	-	-	-	-
	F705i	●	●	●	●*1	-	-	-	-
	F706i	●	/	●	●*1	-	-	-	-
	F905i	●	●	●	●*1	-	-	-	-
F906i	●	●	●	●*1	-	-	-	-	
Nシリーズ	N-01A	●	●	●*7	●*1	-	-	●	-
	N-01B	●	●	●*7	●*1	×	●	●	●
	N-01C	●	●	●*7	●*1	-	-	-	-
	N-02A	●	●	●*6*7	●*1	-	-	●	-
	N-02B	●	●	●*7	●*1	×	●	●	●
	N-02C	●	●	●*7	●*1	×	●	●	●
	N-03A	●	●	●*7	●*1	-	-	-	-
	N-03B	●	●	●*7	●*1	-	-	-	-
	N-03C	●	●	●*7	●*1	×	●	●	●
	N-04A	●	●	●*7	●*1	-	-	●	-
	N-04B	●	●	●*7	●*1	×	●	●	●
	N-05A	●	●	●*7	●*1	-	-	-	-
	N-05B	●	●	●*7	●*1	-	-	-	-
	N-06A	●	●	●*7	●*1	×	×	●	●
	N-06B	●	●	●*7	●*1	-	-	-	-
	N-07A	●	/	●*7	●*1	×	/	●	●
	N-07B	●	●	●*7	●*1	×	●	●	●
	N-08A	●	●	●*7	●*1	×	×	●	●
	N-08B	●	●	●*7	●*1	×	●	●	●
	N-09A	●	●	●*7	●*1	×	×	●	●
	N705i	●	●	●*7	●*1	-	-	-	-
	N705iμ	●	●	●*7	●*1	-	-	-	-
	N706i	●	●	●*7	●*1	-	-	-	-
	N706i II	●	●	●*7	●*1	-	-	-	-
	N706ie	●	●	●*7	●*1	-	-	-	-
	N905i	●	●	●*3*4*7	●*1	-	-	-	-
	N905iBiz	●	●	●*7	●*1	-	-	-	-
N905iμ	●	●	●*7	●*1	-	-	-	-	
N906i	●	●	●*3*7	●*1	-	-	-	-	
N906iL	●	●	●*3*7	●*1	-	-	-	-	
N906iμ	●	●	●*7	●*1	-	-	-	-	
Pシリーズ	P-01A	●	●	●	●	●	●	●	●
	P-01B	●	●	●	●	●	×	●	●
	P-01C	●	●	●	●	-	-	-	-
	P-02A	●	●	●	●	●	×	●	●
	P-02B	●	●	●	●	●	●	●	●
	P-02C	●	●	●	●	-	-	-	-
	P-03A	●	●	●	●	-	-	-	-
	P-03B	●	●	●	●	-	-	-	-
	P-03C	●	●	●*16	●	●	●	●	●
	P-04A	●	●	●	●	-	-	-	-
	P-04B	●	●	●	●	●	×	●	●
	P-05A	●	●	●	●	-	-	-	-
	P-05B	●	●	●	●	-	-	-	-
	P-06A	●	●	●	●	-	-	-	-
	P-06B	●	×	●*16	●	●	×	●	●
	P-07A	●	●	●	●	●	×	●	●
	P-07B	●	●	●	●	-	-	-	-
	P-08A	●	●	●	●	●	×	●	●
	P-09A	●	●	●	●	●	×	●	●
	P-10A	●	●	●	●	-	-	-	-
	P705i *5	●	/	●	●	-	-	-	-
P705iμ *5	●	/	●	●	-	-	-	-	
P706ie	●	/	●	●	-	-	-	-	
P706iμ	●	/	●	●	-	-	-	-	

	P905i *5	●	●	●	●	●	×	●	●
	P905iTV *5	●	●	●	●	●	×	●	●
	P906i	●	●	●	●	●	●	●	●
	PROSOLID μ (P705iCL) *5	●	●	●	●	—	—	—	—
SHシリーズ	SH-01A	●	●	●	●	●	×	●	×
	SH-01B	●	●	●	●	●	×	●	×
	SH-01C	●	●	●	●	●	×	●	×
	SH-02A	●	●	●	●	—	—	—	—
	SH-02B	●	●	●	●	●	×	●	×
	SH-02C	●	●	●	●	—	—	—	—
	SH-03A	●	●	●	●	●	×	●	×
	SH-03B	●	●	●	●	●	×	●	×
	SH-03C	—	—	—	—	—	—	×	×
	SH-04A	●	●	●	●	●	×	●	×
	SH-04B	●	/	●	●	—	—	—	—
	SH-05A	●	●	●	●	—	—	—	—
	SH-05B	●	●	●	●	—	—	—	—
	SH-05C	●	●	●	●	●	×	●	×
	SH-06A	●	●	●	●	●	×	●	×
	SH-06B	●	●	●	●	—	—	—	—
	SH-06C	●	●	●	●	●	×	●	×
	SH-07A	●	●	●	●	●	×	●	×
	SH-07B	●	●	●	●	●	×	●	×
	SH-08A	●	●	●	●	—	—	—	—
	SH-08B	●	●	●	●	—	—	—	—
	SH-09B	●	●	●	●	—	—	—	—
	SH-10B	—	—	—	—	—	—	×	×
		SH705i	●	●	●	●	—	—	—
		SH705i II	●	●	●	●	—	—	—
		SH706i	●	●	●	●	—	—	—
	SH706ie	●	●	●	●	—	—	—	
	SH706iw	●	●	●	●	—	—	—	
	SH905i	●	●	●	●	—	—	—	
	SH905iTV	●	●	●	●	—	—	—	
	SH906i	●	●	●	●	●	×	×	
	SH906iTV	●	●	●	●	●	×	×	
SOシリーズ	SO-01B	—	—	—	—	—	—	×	×
SCシリーズ	SC-01B	—	—	—	—	—	—	●*10 13 14 15	×
	SC-01C	—	—	—	—	—	—	●*10 11 13	—
	SC-02B	—	—	—	—	—	—	●*10 11 13 15	—
Lシリーズ	L-03C	—	—	—	—	×	×	●	●
NMシリーズ	全機種	/	/	/	/	/	/	/	/
HTCシリーズ	全機種	/	/	/	/	/	/	/	/
BlackBerry	Bold™9700	—	—	—	—	—	/	×	×
	Curve9300	—	—	—	—	—	—	●*10 13	×
Tシリーズ	全機種	/	/	/	/	/	/	/	/

- ※ ハンズフリー通話時、車載スピーカからノイズが聞こえる場合があります。
- ※ FOMA端末には、カーナビやハンズフリー機器などの外部機器を用いた迷惑電話の防止や回線を保護するための機能が搭載されており、同じ番号へ発信の際、特定の条件（相手が電話に出ない場合、相手が圏外の場合、相手が出る前に切断した場合）が一定の回数繰り返されると、その番号への発信ができなくなる場合があります。なお、発信ができなくなった場合でも、FOMA端末の電源を入れなおすことで発信が可能となります。
- ※ 2in1をご契約されている場合、2in1のモードに関わらず、Aモード、Bモード両方の電話帳が転送されます。
- ※ 通話中のイルミネーションの設定によっては、ナビ側からイルミネーションに同期したノイズが発生する場合があります。ノイズが気になる場合は、通話中のイルミネーション設定を解除して下さい。
- ※ 携帯電話のソフトウェアバージョンアップにより、本対応表とは異なる動作をする場合があります。
- ※ 現在、NTTドコモの携帯電話を使ったインターナビ・プレミアムクラブのデータ通信ではNTTドコモのmoperaという接続サービスをご利用いただいておりますがmoperaは2012年3月31日をもってサービスが終了します。2012年4月以降データ通信をご利用いただくためにはmopera Uの契約が必要です。moperaはNTTドコモが提供する契約不要で携帯電話によるインターネット接続ができるサービスです。mopera UはNTTドコモが提供するFOMA携帯電話向けインターネット接続サービスです。ご利用には契約が必要です。
- ※ Bluetoothアダプタモードのデータ通信においてmopera Uを使用した場合、対応携帯電話であってもデータ通信が失敗する場合があります。その際はFOMAアダプタモードのデータ通信をご使用をお願いします。
- ※ データ通信のmopera, mopera UについてはNTTドコモへお問合せ下さい。

- *1 FOMAアダプタモード時に電話帳転送に失敗する場合は、携帯電話を一度ケーブルから取り外し再接続の上、はじめから電話帳転送の操作を実施下さい。
- *2 2in1をご契約されている場合、2in1のモードに関わらずAナンバーで発信されます。
- *3 携帯電話を折りたたんだ状態では、ハンズフリー通話中にカーナビ操作での通話中保留ができません。
- *4 2008年4月1日以前のソフトウェアバージョンでは、携帯を折り畳んだ状態ではハンズフリー通話中にカーナビ操作で通話を終了することができません。携帯電話の「ソフトウェア更新」機能を実行いただき、最新ソフトウェアへ更新をお願いいたします。
- *5 P905i/705iシリーズは、接続時にハンズフリー機能が正常に動作しない場合があります。2008年4月に順次ソフトウェアアップデートを行っておりますので、携帯電話の「ソフトウェア更新」機能を実行いただき、最新ソフトウェアへ更新をお願いいたします。
- *6 2009年2月24日以前のソフトウェアバージョンでは、相手からの通話終了後にカーナビ操作で終話操作をすると、以降カーナビ操作での発着信ができない場合があります。携帯電話の「ソフトウェア更新」機能を実行いただき、最新ソフトウェアへ更新をお願いいたします。
- *7 相手側にノイズが乗る場合があります。
- *10 着信音は携帯電話からです。車載スピーカから着信音はできません。
- *11 キャッチホンに動作制限があります。キャッチホン時、お話中の通話を終了後、新たに着信したお電話に応答した場合は携帯電話ご使用による通話になります。車載スピーカ、車載マイクご使用の通話はできません。
- *12 着信音が小さい(低い)と感じられます。
- *13 応答保留できません。
- *14 キャッチホンには対応していません。
- *15 相手側に聞こえる声が小さい(低い)と感じられます。
- *16 携帯電話を認識できない場合があります。その際は携帯電話をケーブルから取り外し再度接続をお試し下さい。